

Ceník mimozáručních oprav PC pro CCTV

Veškeré níže vedené ceny jsou bez DPH. U hodinové sazby se počítá každá započatá hodina.

	PC zakoupený ve VIAKOMu	PC zakoupený jinde
1) Hardware		
Běžné vyčištění PC	200 Kč / ks	400 Kč / ks
Kompletní vyčištění	350 Kč / ks	700 Kč / ks
Diagnostika závady	450 Kč / ks	900 Kč / ks
Výměna komponenty	350 Kč / ks	700 Kč / ks
Výměna základní desky	500 Kč / ks	1000 Kč / ks
Kompletní test HDD	450 Kč / ks	900 Kč / ks
Nastavení programu + testování	500 Kč / ks	1000 Kč / ks
2) Software		
Instalace operačního systému	1000 Kč / ks	2000 Kč / ks
Nastavení a instalace pro kamerový systém	1000 Kč / ks	2000 Kč / ks
3) Další		
Záloha dat a vypálení záznamů	1 000 Kč / hod	2 000 Kč / hod
Odvirování počítače	1 000 Kč / hod	2 000 Kč / hod
Upgrade kamerového počítače	1 000 Kč / hod	2 000 Kč / hod

Ceník mimozáručních oprav CCTV zařízení (mimo PC)

Veškeré níže vedené ceny jsou bez DPH. U hodinové sazby se počítá každá započatá hodina.

Práce servisního technika	800 Kč / hod
Diagnostika závady	800 Kč / hod
Příplatek za zrychlenou reklamaci	500 Kč / ks

Orientační ceny nejčastěji prováděných servisních úkonů:

Výměna napájecí desky kamery / DVR	1000 Kč / ks
Náhradní DOME plexisklo	500 Kč / ks
Náhradní napájecí kabely ke kamerám VISION	250 Kč / ks
Stahování záznamů z DVR	400 Kč / hod
Výměna baterie v DVR	460 Kč / ks